

# OZ Brake Pad for BMW MINI

純正センサー取り付けできません。(非対応です)

価格は税抜です。

MODEL	TYPE	YEAR	MODEL No	FRONT					REAR								
				品番	価格	BP001	BP002	BP003	BP004	BP005	品番	価格	BP001	BP002	BP003	BP004	BP005
MINI	R50/R52/R53	02/03~07/02	One / Cooper / Cooper S (GH-RA16/RE16/RF16/RH16)	770	本体	¥15,000	¥20,500	¥24,500	¥27,500	¥34,500	740	本体	¥14,500	¥18,000	¥22,000	¥25,000	¥30,000
		05~	JCW (RE16-GP)	806	本体	¥16,600	¥22,100	¥26,100	¥29,100	¥36,100	740	本体	¥14,500	¥18,000	¥22,000	¥25,000	¥30,000
	R55/R57/R58/R59	07/10~	Cooper (ML16/MR16/ZN16/SX16/SY16)	792	本体	¥16,600	¥22,100	¥26,100	¥29,100	¥36,100	807	本体	¥17,770	¥21,270	¥25,270	¥28,270	¥33,270
		07/10~	Cooper S (MM16/MS16/ZP16/SX16S/SY16S)	806	本体	¥16,600	¥22,100	¥26,100	¥29,100	¥36,100	807	本体	¥17,770	¥21,270	¥25,270	¥28,270	¥33,270
		07/10~	JCW (MMJCW/MSJCW/SXJCW/SYJCW)	806	本体	¥16,600	¥22,100	¥26,100	¥29,100	¥36,100	807	本体	¥17,770	¥21,270	¥25,270	¥28,270	¥33,270
	R56	07/02~	One / Cooper (ME14/SR16/MF16/SU16)	792	本体	¥16,600	¥22,100	¥26,100	¥29,100	¥36,100	807	本体	¥17,770	¥21,270	¥25,270	¥28,270	¥33,270
		07/02~	Cooper S (MF16S/SV16)	806	本体	¥16,600	¥22,100	¥26,100	¥29,100	¥36,100	807	本体	¥17,770	¥21,270	¥25,270	¥28,270	¥33,270
		08/09~	JCW (MFJCW)	865	本体	¥18,330	¥23,830	¥27,830	¥30,830	¥37,830	807	本体	¥17,770	¥21,270	¥25,270	¥28,270	¥33,270
		12/12~	JCW-GP (JCWGP)	836	本体	¥15,000	¥20,500	¥24,500	¥27,500	¥34,500	807	本体	¥17,770	¥21,270	¥25,270	¥28,270	¥33,270

\*品番につきましては、上記リストと異なる場合がありますので、予めご了承ください。

\*品番適合ご確認の際には、車検証に記載されている型式及び車体Noをお知らせ頂き、お問い合わせ下さい。

\*表中 -、又は空欄につきましては、設定未確認、又は未設定となりますので予めご了承下さい。